



ESTEVAM

centro médico
ingá



09/10/2012

Prezado cliente,


Vimos através deste, informar o bom andamento da obra:

ISO
9001:2008



Etapa da obra:

- Troca de posicionamento do bandeirão
- Reboco externo
- Montagem das paredes em drywall no 1º, 2º, 3º e 4º pavimento tipo



Atenciosamente

Roberto Estevam
Arquiteto CREA 23.855-D/PR

R SÃO CRISTÓVÃO
540 CEP 87050-490
F FAX 44 3222 5033
MARINGÁ PR



www.estevam.arq.br